


# 小値賀町小中学校通学路（平成25年4月1日策定）







# 令和6年度対策箇所図(笛吹線②)

完了

着手中

## 【危険内容】

空き家（危険家屋）が数年の間、そのまま放置されている。

## 【対策】

児童生徒に対して、注意喚起を実施している。  
少年の日の立哨場所として追加している。



## 【危険内容】

坂を上がり、カーブを曲がって、すぐに横断歩道があるので見えにくい。

## 【対策】

ダイヤモンド等を塗りなおし、対応している。



## 【危険内容】

元々狭い部分に植物が生えて歩きにくい。  
地主の方は土地を一部道として使っていていいと申し出られたと聞いている。道は広くなるのか。

## 【対策】

草木の伐採については、継続的に実施する。  
土地を一部道として、利用して良いという申し出は町にないため、現時点では予定はない。



## 【危険内容】

なだれがおきそうで危険。

## 【対策】

児童生徒に対して、注意喚起を実施している。  
少年の日の立哨場所として追加している。



完了

着手中





# 令和6年度対策箇所図(筒井浦線)

完了

着手中

## 【危険内容】

カーブミラーが傾いていて、いつ倒れるかわからず、通学路なので危険。

## 【対策】

カーブミラーの取替を行っている。



## 【危険内容】

風がある日は危険。

## 【対策】

児童生徒に対して、注意喚起を実施している。




## 【危険内容】

ブロック塀の高い空き家があり、数か所ひびが入っている、対応をお願いしたい。

## 【対策】

児童生徒に対して、注意喚起を実施している。  
少年の日の立哨場所として追加している。  
草木に関しては、県道管理者より対応されている。



## 【危険内容】

雨の日の後が滑りやすくなっている。  
街灯が少なく、道路の端の方(牛小屋の近く)が割れていて危険。

## 【対策】

昨年度と同様に草木の伐採を実施する。  
街灯の新設については検討中。




小中学校



# 令和6年度対策箇所図(柳線)

完了

着手中





# 令和6年度対策箇所図(浜津線)

