


小値賀町小中学校通学路（平成25年4月1日策定）



令和7年度対策箇所図(笛吹線①)

完了

着手中



【危険内容】

- ・雑木林が繁茂し、暗い。
- ・蜂や蛇の目撃情報がある。


【対策】

- ・引き続き、草刈りを実施する。
- ・電線に架かっている草木に関しては、九電工に伐採の依頼をする。

令和7年度対策箇所図(笛吹線②)

完了

着手中



【危険内容】

・空き家（危険家屋）が数年の間、そのまま放置されている。

【対策】

・今後の対応については、建設課と協議を行う。

落堤

落堤



【危険内容】

・空き家のブロック塀が崩れかかっている危険を感じる。コーンとロープが既にあるが歩道を狭くしている。


【対策】

・空き家周辺の草については、定期的に草払いを行う。
・今後の対応については、建設課と協議を行う。

黒島公民館

完了

着手中



令和7年度対策箇所図(筒井浦線)

完了

着手中



【危険内容】

- ・アスファルト舗装が所々荒くデコボコしており歩きにくい。

【対策】

- ・緊急性はそこまで高くないが、舗装を検討する。



【危険内容】

- ・道路と雑木林の境目が分かりにくく、登校中に落ちてしまいそう。注意して通行するように言っている。

【対策】

- ・草木に関しては、県が草刈りを行っており、法面に関してもコンクリート舗装予定。
- ・両端ともに、県に対して、ガードレール設置の要望をする。

小中学校



【危険内容】

- ・道路わきの草が茂っており、雨の日は滑りやすくなっている。

【対策】

- ・定期的に草払い。※梅雨時期にはコケの除去

令和7年度対策箇所図(柳線)

完了

着手中



令和7年度対策箇所図(浜津線)

