


小值賀町小中学校通学路（平成25年4月1日策定）



令和7年度対策箇所図(笛吹線①)


完了
着手中



令和7年度対策箇所図(笛吹線②)


完了

着手中



【危険内容】
・空き家（危険家屋）が数年の間、そのまま放置されている。

【対策】
・今後の対応については、建設課と協議を行う。




【危険内容】
・空き家のブロック塀が崩れかかっていて危険を感じる。コーンとロープが既にあるが歩道を狭くしている。

【対策】
・空き家周辺の草については、定期的に草払いを行う。
・今後の対応については、建設課と協議を行う。

令和7年度対策箇所図(木場線)

完了

着手中



令和7年度対策箇所図(筒井浦線)

完了
着手中



令和7年度対策箇所図(柳線)

完了
着手中



令和7年度対策箇所図(浜津線)



【危険内容】

- ・ブロック壁が崩れかけている。
- ・通学中反対道路を通るように指導している。

【対応】

- ・所有者の親戚により、対応済。



【危険内容】

- ・背が高い草で分かりづらいが、農業用の溝がある。
- ・足がはまると、こけると思う。

【対応】

- ・両脇にガードパイプ設置を検討する。
- ・溝は草刈りを実施。



完了
着手中

